

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada D.I Lekopancing Kabupaten Maros , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai sistem jaringan utama berdasarkan aspek Prasarana Fisik dan nilai indeks kinerja pada D.I Lekopancing Kabupaten Maros ialah 65,82%, yang artinya **“Kondisi Rusak Sedang (RS), Tingkat Kerusakan 20 – 40%”**.
2. Untuk penanganan tingkat kerusakan jaringan irigasi pada D.I Lekopancing Kabupaten Maros berdasarkan aspek Prasarana Fisik ialah **“Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan Jaringan Irigasi (PBPJI)”**.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan agar lebih baik maka hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala yang Bersifat Perbaikan Jaringan Irigasi:

Mengingat tingkat kerusakan terhadap aspek Prasarana fisik pada D.I Lekopancing Kabupaten Maros masih berada pada angka 65,82%, yang menunjukkan perlunya peningkatan, disarankan untuk melakukan pemeliharaan berkala yang berfokus pada perbaikan komponen-komponen yang mengalami penurunan kinerja. Pengembangan Sarana Penunjang dan Kapasitas Pengelolaan:

2. Evaluasi dan Peningkatan Sistem Kinerja secara Berkelanjutan:

Disarankan agar dilakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap aspek Prasarana Fisik untuk memantau perbaikan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi area lain yang mungkin memerlukan perhatian.